

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



PEELABLE PRIMER

MAKES ANY RUST-OLEUM®
SPRAY PAINT REMOVABLE

ANY COLOR, ANY FINISH

THE ONLY LIMIT IS YOUR IMAGINATION

Rust-Oleum's Peelable Primer puts you in control. Now you can design, paint, personalize, experiment and customize as you please.

STEP

1

PRIME IT

Start by laying down Peelable Primer onto your car's surface



STEP

2

TOP COAT

Create & paint your design with any color Rust-Oleum spray paint*



STEP

3

SHOW OFF

When you're ready for a new look, just peel off the old design, apply Peelable Primer, and start new. It's that simple!



PRIME IT. PAINT IT.
PEEL IT. TRY SOMETHING NEW.

Gasoline Resistant

*For use with any Rust-Oleum® spray paint. Peelable Primer has only been tested to work with Rust-Oleum® branded spray paints.

304611 PEELABLE PRIMER

 **RUST-OLEUM**
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

1-866-585-8430 RustoleumAutomotive.com

©2016 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 310142 0516

! DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on inside panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR COMBUSTIÓN INSTANTÁNEA.
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

Observar otras precauciones en el panel interior.

NET WT. 12 OZ. (340g)



Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area. Use when temperature is between 50°-90°F (10°C - 32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 300°F. If applying outside, ensure no rain is in forecast for at least 4 hours.

Preparation: Thoroughly wash the surface with soap and water prior to application. While washing, ensure no oil, wax or grease remains on the surface. Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Mask off around the areas you do not want to paint. Make sure the surface is completely dry before spraying.

Application: Apply 3 or more coats, waiting 2-5 minutes between coats. A coat is defined as covering the entire area once. Coat surface by holding can 8-12" from the surface and spraying in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke, until entire area is covered. If Peelable Primer has dried for more than 20 minutes between coats, allow it to fully dry, peel off, and start over. Allow Peelable Primer to dry for 4 hours before applying top coat with Rust-Oleum branded spray paint. Note: Dry & recoat times are based on 70°F (20°C) and 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Recommended to test in an inconspicuous area prior to full application.

Un-Masking: Immediately after applying your final coat of Peelable Primer, begin removing tape and masking to ensure clean edges.

Top Coating: Once the Peelable Primer coating has dried for at least 4 hours, you can top coat with any Rust-Oleum spray paint. Thoroughly mask off the areas you do not want to paint. Follow label directions when using Rust-Oleum spray paint and refer to each label for appropriate dry times and instructions. Note: Do not use with water-based spray paints.

Clogging: Clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds.

Clean up: VERY IMPORTANT - When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. For any overspray, allow wet Peelable Primer to dry. Once dry, peel away. Throw empty cans in trash pickup. Do not burn or place in a home compactor.

Removal: When you're ready to peel off and start your next design, peel off starting at an edge and work it back with your finger tip. Once removed, the top coat will be removed with the original Peelable Primer coat. To ensure easy removal, peel off within 6 months of application. A microfiber cloth can assist in the removal of film in intricate areas.

DANGER. CONTAINS DIMETHYL ETHER. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes skin, nose and throat irritation. Harmful if swallowed. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F. NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. Keep away from heat, sparks and flame. Vapors may cause flash fire. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe vapors. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. FIRST AID: In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

Impresorador Profesional con Capa Removable. Convierte cualquier pintura en aerosol Rust-Oleum en pintura removable. Cualquier Color, Cualquier Acabado. Su Único Límite es su Imaginación. **Condiciones de Aplicación:** Utilice en el exterior o en áreas con buena ventilación. Utilice cuando la temperatura sea de entre 50° - 90°F (10°C - 32°C) y la humedad sea por debajo del 65% para garantizar un secado y un endurecimiento adecuados. No lo aplique sobre metal galvanizado. Evite utilizar el producto en condiciones de mucho viento o polvo. Cubra las zonas adyacentes para protegerlas del riego de aerosol. **Preparación:** Lave la superficie cuidadosamente con agua y jabón antes de aplicarlo. Mientras la lava, asegúrese de que no quede aceite, cera o grasa en la superficie. Agite la lata energicamente durante un minuto luego de que la bola de mezclador comienza a sonar. Si la bola de mezclador no suena, NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite la lata con frecuencia durante su uso. Quite las áreas donde no desea pintar. Asegúrese de que la superficie esté completamente seca antes de pulverizar. **Aplicación:** Aplique 3 capas o más y espere entre 2 y 5 minutos entre la aplicación de cada una. (Una "capa" se define como la cobertura de todo el área una vez). Sostenga la lata entre 8" (25 cm) y 12" (30 cm) de la superficie y realice movimientos firmes de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada movimiento. No deje secar una capa durante 20 minutos o más, a menos que sea la última capa. Si deja secar la primera o segunda capa durante más de 20 minutos, espere a que se seque por completo, quite y vuelva a empezar. **Destapar:** Después de aplicar su última capa de impresorador peelable, comience a quitar la cinta de enmascarar para garantizar bordes precisos. Espere al menos 4 horas antes de aplicar la capa final con pintura en aerosol. **Capa Final:** Una vez que la capa de impresorador peelable se haya secado durante al menos 4 horas, puede aplicar la capa final con cualquier pintura en aerosol de Rust-Oleum®. Enmascare las áreas donde no desea pintar. Siga las instrucciones de la etiqueta cuando utilice pintura en aerosol de Rust-Oleum y consulte cada etiqueta para conocer los tiempos de secado y las instrucciones adecuadas. **Tiempos de Secado y Capas Adicionales:** A 70 °F (20 °C) y 50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se seca al tacto en 30 minutos, se puede poner la capa final después de 4 horas o más. Obstrucciones: Limpie la válvula pulverizadora. Para ello, ponga la lata boca abajo y presione la boquilla durante 5 segundos. **Limpieza:** MUY IMPORTANTE - Cuando haya terminado de pulverizar durante un período prolongado (más de 30 minutos), limpie la válvula pulverizadora; para ello, ponga la lata boca abajo y presione la boquilla durante 5 segundos. Para cualquier exceso de rociado, permita que se seque el impresorador Peelable Humido. Una vez que esté seco, despiéguelo. Tire las latas vacías a la basura. No las quemar ni las arroje al compactador de basura de su casa. **Cómo quitar el material:** Cuando esté listo para quitarlo y comenzar su nuevo diseño, comience a quitarlo por un borde y lévelo hacia atrás con la punta del dedo. Una vez que lo haya quitado, se eliminará la capa final con la capa original de impresorador peelable. Para garantizar una fácil remoción, quítelo dentro de los 6 meses de la aplicación. Un paño de microfibra puede ayudar en la eliminación de la película en las zonas complejas. Visite RustoleumAutomotive.com para conocer ideas, consejos y otro tipo de ayuda para la aplicación. Nota: No lo utilice con pinturas en aerosol a base de agua.

¡PELIGRO! CONTIENE ÉTER DIMETÍLICO. VAPOR NOCIVO. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, dolores de cabeza o náuseas. Produce irritación cutánea, nasal y de la garganta. Es perjudicial si se inhala. No perforo ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No lo exponga al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F. **AVISO:** existen informes que asocian la sobreexposición ocupacional prolongada o repetida a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser nocivo o mortal y constituye un uso indebido intencional del producto. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. Los vapores pueden causar combustión instantánea. No fume. Apague todas las lámparas y las luces piloto, así como también las cocinas, calentadores, motores eléctricos y demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Utilícelo solo con la ventilación adecuada. No aspire los vapores. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le loran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés)) o salga del lugar para obtener aire fresco. Evite el contacto con los ojos. Lávese bien después de utilizar el producto. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y defectos congénitos u otros problemas reproductivos. **MANTÉNGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**